

Mineros con optimismo

Minera Milpo, cumple sus compromisos ambientales y promueve la participación ciudadana

SEGUNDO MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO EN UNIDAD MINERA CERRO LINDO

El pasado mes de mayo se realizó el segundo Monitoreo Ambiental Participativo en la Unidad Minera Cerro Lindo, como parte del compromiso asumido por Milpo con las poblaciones de Chavín y el Valle de Topará.

Como en anteriores oportunidades, participaron los representantes del Comité de Vigilancia Ambiental Participativo Chavín – Topará y los Superintendentes de Asuntos Ambientales y de Relaciones Comunitarias de Cerro Lindo.

Los monitoreos de calidad de Agua y Aire estuvieron a cargo de las empresas SGS y AUDITEC respectivamente, ambas están debidamente registradas ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y por ello tienen carácter oficial.

Para el monitoreo de la calidad de Agua y Aire, se tomaron en cuenta los puntos aprobados por el MINEM, los cuales se encuentran distribuidos en diferentes sectores circundantes a la mina, incluyendo un punto de muestreo de agua y aire en el caserío de Santa Mejorada (Chavín).

Los resultados preliminares de los parámetros físicos de campo obtenidos durante el monitoreo de agua, que consideran pH, T° de agua, niveles de oxígeno y conductividad eléctrica, fueron entregados al Vicepresidente de la Comunidad de Chavín. Así mismo los resultados del monitoreo de agua y de aire se darán a conocer en un máximo de treinta días lo cual será informado a la comunidad oportunamente.

Cabe mencionar que los resultados del 1° Monitoreo Ambiental, realizado en el mes de marzo, han mostrado que los niveles de calidad de agua y aire en la zona circundante a la mina se encuentran muy por debajo de los niveles permisibles.



Integrantes del Comité de Vigilancia Ambiental de Chavín y Topará, observando el monitoreo de calidad de aire en Cerro Lindo.



Punto de Monitoreo de Agua. Este es el Segundo Monitoreo Participativo de los 04 que se deben realizar en el año, según el compromiso asumido por Milpo.



Punto de Monitoreo de Agua ubicado en el Caserío de Santa Mejorada – Chavín.